


www.GreenElectricalSupply.com




ZIP-CLIP CABLE LOCK SET

Assembly Instructions and Warnings




STEP 1: Attach the looped cable supplied to a convenient anchor point.




STEP 2: Pass the cable through the hole in the strut and into the cable lock until at least 6" of cable exits the cable lock.

Always confirm engagement of cable lock on wire before applying load.



STEP 3: Insert the cable lock into the strut.


NOTE: If using 1 1/2" x 1 1/2" strut with a 7/8" opening, the Zip-Clip may be secured in position in the strut by twisting the Zip-Clip 90 degrees. (A wrench or plier may be required).




STEP 4: To adjust the cable lock, take the load off and pull the cable tail slightly to disengage the cable lock teeth. Then release the cable by pulling on the "T" shaped release.

FRANÇAIS

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE ET AVERTISSEMENTS




ÉTAPE 1: Attachez le câble pré bouclé fourni à un point d'encrage qui convient.




ÉTAPE 2 : Passez le câble à travers le trou de la barre de soutien et dans le bloc de verrouillage prenant soin de laisser au minimum 6 " de câble sortir du bloc de verrouillage.

Assurez-vous toujours de la mise en prise du Kwik-Loc™ au câble avant d'appliquer la charge



ÉTAPE 3: Insérez le bloc de verrouillage dans la barre de soutien.


Note: Si vous utilisez une barre de 1-1/2"x1-1/2" avec une ouverture de 7/8", vous pourrez sécuriser le bloc Zip-Clip en le tournant de 90°. Vous aurez peut-être besoin d'une clé ou d'une pince.




ÉTAPE 4: Pour ajuster le bloc de verrouillage, soulevez la charge et tirez un peu le bout du câble pour désengager les crans de sûreté du bloc de verrouillage. Tirez ensuite sur la relâche en "T" pour libérer le câble.

ESPAÑOL

MODO DE EMPLEO AND WARNINGS




PASO 1: Coloque el cable metálico con lazo suministrado en el punto de anclaje adecuado.




PASO 2: Pase el cable a través del orificio del puntal y a través del dispositivo de bloqueo hasta que al menos 15 cm de cable sobresalgan del dispositivo de bloqueo del cable.

Siempre certifique que los Kwik-Loc™ estean trabados antes de aplicar la carga



PASO 3: Inserte el dispositivo de bloqueo del cable en el puntal.

NOTA: Si emplea un puntal de 3,8 cm (1 1/2'') x 3,8 cm (1 1/2'') con un orificio de 2,22 cm (7/8''), puede fijar el Zip-Clip en su sitio girando el Zip-Clip 90 grados. (Es posible que necesite una llave inglesa o unos alicates).



PASO 4: Para ajustar el dispositivo de bloqueo del cable, retire la carga y tire del extremo del cable para aflojar los dientes del dispositivo de bloqueo del cable. A continuación libere el cable tirando del mecanismo liberador en forma de "T".

ZIP-CLIP CABLE LOCK SET

Manufacturer's Recommendations

- DO NOT USE FOR LOADS OUTSIDE THE STATED RANGE OF THE PRODUCT
- DO NOT EXCEED THE SAFE WORKING LOAD OF THE PRODUCT
- DO NOT USE ON COATED WIRE ROPE
- DO NOT APPLY PAINT OR OTHER COATING
- DO NOT APPLY LUBRICANT
- DO NOT USE FOR LIFTING OR DYNAMIC LOADS
- KEEP THE PRODUCT CLEAN AND FREE FROM DIRT
- REMOVE DAMAGED CABLE END PRIOR TO INSERTING INTO THE KWIK-LOC™
- DO NOT USE IN CHLORINATED ATMOSPHERES
- **FOR DRY LOCATIONS ONLY**

Recommandations du fabricant

- NE PAS EXCÉDER LA CHARGE D'UTILISATION MAXIMALE DU PRODUIT
- NE PAS UTILISER POUR DES CHARGES SUPÉRIEURES À CELLES RECOMMANDÉES POUR LE PRODUIT
- NE PAS UTILISER AVEC DES CÂBLES RECOUVERTS
- NE PAS APPLIQUER DE PEINTURE OU TOUT AUTRE REVÊTEMENT
- NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT
- NE PAS UTILISER POUR SOULEVER NI AVEC DES CHARGES EN MOUVEMENT
- GARDEZ LE PRODUIT PROPRE ET LIBRE DE SALETÉ
- COUPEZ LES BOUTS DE CÂBLES ENDOMMAGÉS AVANT DE LES INSÉRER DANS LES BLOCS DE VERROUILLAGE
- NE PAS UTILISER DANS UNE ATMOSPHÈRE CHLORURÉE
- **POUR EMPLACEMENTS SECS SEULEMENT**

Recomendaciones del fabricante

- RESPETE LA CARGA MÁXIMA ESPECIFICADA EN EL DISPOSITIVO
- POR MOTIVOS DE SEGURIDAD TENGA ESPECIAL CUIDADO EN NO SOBREPASAR LA CARGA ÚTIL DEL TENSOR
- EL DISPOSITIVO NO ES ÚTIL PARA CABLES REVESTIDOS/RECUBIERTOS
- LA APLICACIÓN DE PINTURA U OTRO TIPO DE REVESTIMIENTO PUEDE BLOQUEAR EL DISPOSITIVO
- EVITE EL USO DE LUBRICANTES
- NUNCA DEBE UTILIZAR EL TENSOR PARA LEVANTAR CARGAS
- MANTENGA EL PRODUCTO LIMPIO Y EXENTO DE POLVO
- CORTE LOS EXTREMOS DESHILACHADOS DEL CABLE ANTES DE PASARLO POR EL KWIK-LOC™
- NO UTILIZARLO EN ATMÓSFERAS CLORADAS
- **SÓLO PARA AMBIENTES SECOS**

Work Load Limit Charge d'utilisation maximale Límite de la carga de trabajo	Safety Factor* Facteur de sécurité* Factor de seguridad*
220 lbs (100 kg)	5:1

* BASED UPON SAFE WORKING LOAD VALUE
* BASÉ SUR LES VALEURS DE LIMITES DE CHARGE
* BASADO EN EL VALOR DE LA CARGA DE TRABAJO AUTORIZADA

DO NOT EXCEED THE SAFE WORKING LOAD OF THE PRODUCT
NE PAS EXCÉDER LES CHARGES D'UTILISATION MAXIMALE DU PRODUIT
NO SOBREPASE LA CARGA DE TRABAJO AUTORIZADA DEL PRODUCTO

IMPORTANT: TO ENSURE THE INTEGRITY OF THE ZIP-CLIP CABLE LOCK SYSTEM, USE THE CABLE LOCK *ONLY* WITH THE RIZE ENTERPRISES LOOPED CABLE SUPPLIED WITH THE CABLE LOCK.

THE PRODUCTS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS; THERE SHALL BE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SUPPLIER SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOST PROFITS.

IMPORTANT: POUR ASSURER L'INTÉGRITÉ DES SYSTÈMES DE BLOC DE VERROUILLAGE ZIP-CLIP, UTILISEZ LES BLOCS DE VERROUILLAGE SEULEMENT AVEC LES CÂBLES PRÉ BOUCLÉS RIZE FOURNIS AVEC LES BLOCS DE VERROUILLAGE.

CES PRODUITS SONT FOURNIS TELS QUELS, SANS GARANTIE SPÉCIFIQUE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE ET AU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR UN USAGE PARTICULIER DE CES PRODUITS. LE FOURNISSEUR NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS OU SPÉCIAUX, NI DE PERTE DE PROFITS, ET CE, EN AUCUNE CIRCONSTANCE.

IMPORTANTE: PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE BLOQUEO DE CABLES ZIP-CLIP, UTILICE EL SISTEMA DE BLOQUEO DE CABLES *ÚNICAMENTE* CON EL CABLE CON LAZO DE RIZE ENTERPRISES QUE SE SUMINISTRA JUNTO CON EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CABLES.

LOS PRODUCTOS SE COMERCIALIZAN TAL Y COMO SE PRESENTAN; NO EXISTE UNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, UNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O COMPATIBILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL PROVEEDOR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS POSIBLES DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENCIALES ASÍ COMO DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS.

Date Code:



11/11

Rize Enterprises, LLC
PO Box 1311 · Brentwood, NY 11717
Tel: 631-930-7532 · Fax: 631-249-8976

Rize Enterprises Canada Inc.
5030 Francois-Cusson · Lachine, Quebec, H8T 1B3
Tel: 514-633-9587 · Fax: 514-636-0328